


Schnitt A-A bis F-F, 1-1 bis 4-4 siehe Plan 35, Schnitt 7-7 bis 9-9 siehe Plan 37

Bewehrung im Bereich von Aussparungen ausschneiden oder verziehen

131  $\phi 12 / L_{fdM} = 350.00m$

[illegible][illegible]